

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

公告

Hidili Industry International Development Limited 恒鼎實業國際發展有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，於二零二三年五月十六日，本公司位於貴州省的洪興煤礦因意外發生一起一般事故，死亡兩人。本公司現正積極配合政府相關部門進行安全檢查，洪興煤礦的生產預計將會受到一定影響。目前，本公司的其他煤礦生產未受是次事故而影響。

董事會對是次事故引致人員身亡深感遺憾，並將對遇難者家屬提供全面的協助。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港，二零二三年五月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。